

S I M A S

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



ESTADO:	COAHUILA
MUNICIPIO:	SABINAS
LOCALIDAD:	SABINAS
DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR:	SIMAS SABINAS



FECHA:	MARTES 30 DE AGOSTO DEL 2022
SEMANA NO.	35
SEMANA	DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE

NO. DE MUESTRA	HORA DEL MUESTREO	DOMICILIO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	CL LIBRE EN p.p.m	FIRMA DEL USUARIO
1	9:00	PEDRO RDZ. TRIANA #894 COL. COAHUILA	27°51'27.95"N 101°08'23.35O	1.0	
2	8:40	CALLE 1 #908 COL. LAZARO CARDENAZ	27°50'54.03"N 101°07'43.04"O	1.0	
3	8:18	FCO. I. MADERO #1571 COL. SARABIA	27°50'27.38"N 101°06'49.88"O	1.0	
4	8:07	FCO. I. MADERO #762 COL. CENTRO	27°51'12.66"N 101°07'27.21"O	0.5	

OBSERVACIONES:

COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA

LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS
CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

R.F.C.SMA100101U20
SABINAS, COAHUILA
SELLO DEL DIRECTOR GENERAL OPERADOR

S I M A S

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



ESTADO:	COAHUILA
MUNICIPIO:	SABINAS
LOCALIDAD:	CLOETE
DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR:	SIMAS SABINAS



FECHA:	MARTES 30 DE AGOSTO DEL 2022
SEMANA NO.	35
SEMANA	DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE

NO. DE MUESTRA	HORA DEL MUESTREO	DOMICILIO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	CL LIBRE EN p.p.m	FIRMA DEL USUARIO
1	9:22	CALE BENITO JUAREZ S/N BARRIO #2	27°55'23.61"N 101°10'32.33"O	1.0	

OBSERVACIONES:

COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA

LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS
CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

R.F.C.:SMA100101U20
SABINAS, COAHUILA
SELO DEL ORGANISMO OPERADOR

S I M A S

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



ESTADO:	COAHUILA
MUNICIPIO:	SABINAS
LOCALIDAD:	AGUJITA
DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR:	SIMAS SABINAS



FECHA:	MARTES 30 DE AGOSTO DEL 2022
SEMANA NO.	35
SEMANA	DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE

NO. DE MUESTRA	HORA DEL MUESTREO	DOMICILIO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	CL LIBRE EN p.p.m	FIRMA DEL USUARIO
1	9:41	BLVD. DAVILA MONCADA #580 A	27°53'52.44"N 101°09'45.27"O	1.0	

OBSERVACIONES:

LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS
 CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

R.F.C.SMA190101U20
 SABINAS, COAHUILA
 CULTURA DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR

S I M A S

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



ESTADO:	COAHUILA
MUNICIPIO:	SABINAS
LOCALIDAD:	SABINAS
DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR:	SIMAS SABINAS



FECHA:	MARTES 30 DE AGOSTO DEL 2022
SEMANA NO.	35
SEMANA	DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE

N°	HORA	DOMICILIO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	CL LIBRE p.p.m	FIRMA DEL USUARIO
1	10:20	LOMA ALTA # 210	27°53'20.38"N 101°08'34.97"O	1.0	
2	10:47	CALLE SAUCE S/N COL. LA JOYA	27°51'43.97"N 101°06'25.07"O	1.0	
3	11:40	NICOLAS BRAVO # 125 COL. SANTA CRUZ	27°51'20.74"N 101°06'35.64"O	1.0	
4	12:10	ROGELIO MONTEMANOR # 385 COL. 50 ANIVERSARIO	27°51'02.65"N 101°05'15.94"O	1.0	
5	12:33	RIO NAZAS # 633 COL. INFONAVIT	27°50'26.59"N 101°06'18.62"O	1.0	
6	11:15	GUERRERO # 917 COL. REYNERA	27°51'46.12"N 101°07'13.90"O	1.0	

OBSERVACIONES:

COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA

LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS
CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR

R.F.C. SMA10010-1U20
SABINAS, COAHUILA
GOBIERNO MUNICIPAL

S I M A S

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



ESTADO:	COAHUILA
MUNICIPIO:	SABINAS
LOCALIDAD:	SABINAS
DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR:	SIMAS SABINAS

FECHA:	MARTES 23 DE AGOSTO DEL 2022
SEMANA NO.	34
SEMANA	DEL 21 AL 27 DE AGOSTO

NO. DE MUESTRA	HORA DEL MUESTREO	DOMICILIO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	CL LIBRE EN p.p.m	FIRMA DEL USUARIO
1	8:40	PEDRO RDZ. TRIANA #894 COL. COAHUILA	27°51'27.95"N 101°08'23.35O	1.0	
2	9:10	CALLE 1 #908 COL. LAZARO CARDENAZ	27°50'54.03"N 101°07'43.04"O	2.0	
3	9:22	FCO. I. MADERO #1571 COL. SARABIA	27°50'27.38"N 101°06'49.88"O	2.0	
4	9:40	FCO. I. MADERO #762 COL. CENTRO	27°51'12.66"N 101°07'27.21"O	0.0	

OBSERVACIONES:

COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA

LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS
CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

R.F.C. SMA100101U20
SABINAS, COAHUILA
CULTURA DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR

S I M A S

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



ESTADO:	COAHUILA
MUNICIPIO:	SABINAS
LOCALIDAD:	CLOETE
DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR:	SIMAS SABINAS



FECHA:	MARTES 23 DE AGOSTO DEL 2022
SEMANA NO.	34
SEMANA	DEL 21 AL 27 DE AGOSTO

NO. DE MUESTRA	HORA DEL MUESTREO	DOMICILIO	UBICACION GEOGRAFICA	CL LIBRE EN p.p.m	FIRMA DEL USUARIO
1	10:15	CALLE BENITO JUAREZ S/N BARRIO #2	27°55'23.61"N 101°10'32.33"O	1.0	

OBSERVACIONES:

COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA

LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS
CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR

R.F.C. SMA100101U20
SABINAS, COAHUILA
CULTURA DEL AGUA

S I M A S

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



ESTADO:	COAHUILA
MUNICIPIO:	SABINAS
LOCALIDAD:	AGUJITA
DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR:	SIMAS SABINAS



FECHA:	MARTES 23 DE AGOSTO DEL 2022
SEMANA NO.	34
SEMANA	DEL 21 AL 27 DE AGOSTO

NO. DE MUESTRA	HORA DEL MUESTREO	DOMICILIO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	CL LIBRE EN p.p.m	FIRMA DEL USUARIO
1	10:31	BLVD. DAVILA MONCADA #580 A	27°53'52.44" N 101°09'45.27" O	1.0	

OBSERVACIONES:


LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS
CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

R.F.C. S.M.A.100101U20
SABINAS, COAHUILA
CULTURA DEL AGUA
SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR



ESTADO:	COAHUILA
MUNICIPIO:	SABINAS
LOCALIDAD:	SABINAS
DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR:	SIMAS SABINAS



FECHA:	MARTES 23 DE AGOSTO DEL 2022
SEMANA NO.	34
SEMANA	DEL 21 AL 27 DE AGOSTO

N°	HORA	DOMICILIO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	CL LIBRE p.p.m	FIRMA DEL USUARIO
1	10:43	LOMA ALTA # 210	27°53'20.38"N 101°08'34.97"O		
2	11:00	CALLE SAUCE S/N COL. LA JOYA	27°51'43.97"N 101°06'25.07"O		
3	11:50	NICOLAS BRAVO # 125 COL. SANTA CRUZ	27°51'20.74"N 101°06'35.64"O		
4		ROGELIO MONTENAYOR # 385 COL. 50 ANIVERSARIO	27°51'02.65"N 101°05'15.94"O		
5		RIO NAZAS # 633 COL. INFONAVIT	27°50'26.59"N 101°06'18.62"O		
6	11:20	GUERRERO # 917 COL. REVNERA	27°51'46.12"N 101°07'13.90"O		

OBSERVACIONES:

COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA

LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS
CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR

R.F.C. SMA100101U20
SABINAS, COAHUILA
CULTURA DEL AGUA

S I M A S

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



ESTADO:	COAHUILA
MUNICIPIO:	SABINAS
LOCALIDAD:	SABINAS
DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR:	SIMAS SABINAS

FECHA:	MARTES 16 DE AGOSTO DEL 2022
SEMANA NO.	33
SEMANA	DEL 14 AL 20 DE AGOSTO

NO. DE MUESTRA	HORA DEL MUESTREO	DOMICILIO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	CL LIBRE EN p.p.m	FIRMA DEL USUARIO
1	9:08	PEDRO RDZ. TRIANA #894 COL. COAHUILA	27°51'27.95"N 101°08'23.35O	0.2	
2	8:50	CALLE 1 #908 COL. LAZARO CARDENAZ	27°50'54.03"N 101°07'43.04"O	0.2	
3	8:32	FCO. I. MADERO #1571 COL. SARABIA	27°50'27.38"N 101°06'49.88"O	0.2	
4	8:20	FCO. I. MADERO #762 COL. CENTRO	27°51'12.66"N 101°07'27.21"O	0.2	

OBSERVACIONES:

Choradores danados por bajas presiones en pozos

COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA

LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS
CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

R.F.C. SMA100101U20
SABINAS, COAHUILA
CULTURA DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR



ESTADO: COAHUILA
 MUNICIPIO: SABINAS
 LOCALIDAD: SABINAS
 DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR: SIMAS SABINAS



FECHA: MARTES 16 DE AGOSTO DEL 2022
 SEMANA NO. 33
 SEMANA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO

N°	HORA	DOMICILIO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	CL LIBRE p.p.m	FIRMA DEL USUARIO
1	9:48	LOMA ALTA # 210	27°53'20.38"N 101°08'34.97"O	0.0	
2	10:00	CALLE SAUCE S/N COL. LA JOYA	27°51'43.97"N 101°06'25.07"O	0.0	
3	10:42	NICOLAS BRAVO # 125 COL. SANTA CRUZ	27°51'20.74"N 101°06'35.64"O	0.0	
4	11:03	ROGELIO MONTEMAYOR # 385 COL. 50 ANIVERSARIO	27°51'02.65"N 101°05'15.94"O	0.0	
5	11:20	RIO NAZAS # 633 COL. INFONAVIT	27°50'26.59"N 101°06'18.62"O	0.0	
6	10:27	GUERRERO # 917 COL. REVYNERA	27°51'46.12"N 101°07'13.90"O	0.0	

OBSERVACIONES: Hablamos A Simas Central y nos dieron a conocer que el pozo 1 donde se sujeta Cloro estebe dañado

COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA

LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS
 CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR

R.F.C.SMA100101U20
 SABINAS, COAHUILA
 CULTURA DEL AGUA

S I M A S

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



ESTADO:	COAHUILA
MUNICIPIO:	SABINAS
LOCALIDAD:	CLOETE
DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR:	SIMAS SABINAS



FECHA:	MARTES 16 DE AGOSTO DEL 2022
SEMANA NO.	33
SEMANA	DEL 14 AL 20 DE AGOSTO

NO. DE MUESTRA	HORA DEL MUESTREO	DOMICILIO	UBICACION GEOGRAFICA	CL LIBRE EN p.p.m	FIRMA DEL USUARIO
1	9:18	CALLE BENITO JUAREZ S/N BARRIO #2	27°55'23.61"N 101°10'32.33"O	0.0	

OBSERVACIONES:

pozo 1 donde se inspecta Cloo esta dañado

COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA

LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS
CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

R.F.C.SMA100101UZO
SABINAS, COAHUILA
CULTURA DEL AGUA
SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR

S I M A S

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



ESTADO:	COAHUILA
MUNICIPIO:	SABINAS
LOCALIDAD:	AGUITA
DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR:	SIMAS SABINAS



FECHA:	MARTES 16 DE AGOSTO DEL 2022
SEMANA NO.	33
SEMANA	DEL 14 AL 20 DE AGOSTO

NO. DE MUESTRA	HORA DEL MUESTREO	DOMICILIO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	CL LIBRE EN p.p.m	FIRMA DEL USUARIO
1	9:32	BLVD. DAVILA MONCADA #580 A	27°53'52.44" N 101°09'45.27" O	0.0	

OBSERVACIONES:

(Handwritten lines for observations)

LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS
CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR

R.F.C. SMA100101U20
SABINAS, COAHUILA
CULTURA DEL AGUA



ESTADO: COAHUILA
 MUNICIPIO: SABINAS
 LOCALIDAD: SABINAS
 DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR:



FECHA: MARTES 09 DE AGOSTO DEL 2022
 SEMANA NO. 32
 SEMANA DEL 07 AL 13 DE AGOSTO

NO. DE MUESTRA	HORA DEL MUESTREO	DOMICILIO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	CL LIBRE EN p.p.m	FIRMA DEL USUARIO
1	10:15	PEDRO RDZ. TRIANA #894 COL. COAHUILA	27°51'27.95"N 101°08'23.35O	1.0	
2	9:48	CALLE 1 #908 COL. LAZARO CARDENAZ	27°50'54.03"N 101°07'43.04"O	1.0	
3	9:22	FCO. I. MADERO #1571 COL. SARABIA	27°50'27.38"N 101°06'49.88"O	1.0	
4	9:07	FCO. I. MADERO #762 COL. CENTRO	27°51'12.66"N 101°07'27.21"O	1.0	

OBSERVACIONES:

COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA


 LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS
 CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

R.F.C: CMA100101U20
 SABINAS, COAHUILA

 SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR

S I M A S

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



ESTADO:	COAHUILA
MUNICIPIO:	SABINAS
LOCALIDAD:	CLOETE
DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR:	SIMAS SABINAS



SIMAS SABINAS

FECHA:	MARTES 09 DE AGOSTO DEL 2022
SEMANA NO.	32
SEMANA	DEL 07 AL 13 DE AGOSTO

NO. DE MUESTRA	HORA DEL MUESTREO	DOMICILIO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	CL LIBRE EN p.p.m	FIRMA DEL USUARIO
1	10:40	CALLE BENITO JUAREZ S/N BARRIO #2	27°55'23.61"N 101°10'32.33"O	1.0	

OBSERVACIONES:

COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA

LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS
CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

SELO DEL ORGANISMO OPERADOR

R.F.C. CMA100321U20
SABINAS, COAHUILA

S I M A S

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

MONITOREOS DE CLORO LIBRE RESIDUAL



ESTADO:	COAHUILA
MUNICIPIO:	SABINAS
LOCALIDAD:	AGUITA
DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR:	SIMAS SABINAS



FECHA:	MARTES 09 DE AGOSTO DEL 2022
SEMANA NO.	32
SEMANA	DEL 07 AL 13 DE AGOSTO

NO. DE MUESTRA	HORA DEL MUESTREO	DOMICILIO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	CL LIBRE EN p.p.m	FIRMA DEL USUARIO
1	11:05	BLVD. DAVILA MONCADA #580 A	27°53'52.44"N 101°09'45.27"O	1.0	

OBSERVACIONES:

LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS
CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR

R.F.C. SIMA100101U20
SABINAS, COAHUILA



ESTADO:	COAHUILA
MUNICIPIO:	SABINAS
LOCALIDAD:	SABINAS
DENOMINACION DEL ORGANISMO OPERADOR:	SIMAS SABINAS



FECHA:	MARTES 09 DE AGOSTO DEL 2022
SEMANA NO.	32
SEMANA	DEL 07 AL 13 DE AGOSTO

N°	HORA	DOMICILIO	UBICACIÓN GEOGRAFICA	CL LIBRE p.p.m	FIRMA DEL USUARIO
1	11:21	LOMA ALTA # 210	27°53'20.38"N 101°08'34.97"O	1.0	
2	11:48	CALLE SAUCE S/N COL. LA JOYA	27°51'43.97"N 101°06'25.07"O	1.0	
3	12:32	NICOLAS BRAVO # 125 COL. SANTA CRUZ	27°51'20.74"N 101°06'35.64"O	1.0	
4	12:55	ROGELIO MONTENAYOR # 385 COL. 50 ANIVERSARIO	27°51'02.65"N 101°05'15.94"O	1.0	
5	1:10	RIO NAZAS # 633 COL. INFONAVIT	27°50'26.59"N 101°06'18.62"O	1.0	
6	12:00	GUERRERO # 917 COL. REVNERA	27°51'46.12"N 101°07'13.90"O	1.0	

OBSERVACIONES:

COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA

LIC. ENRIQUE SALVADOR GARZA MORUS
CULTURA Y CALIDAD DEL AGUA

SELLO DEL ORGANISMO OPERADOR

R.F.C. SMA100101U20
SABINAS, COAHUILA